



Κομοτηνή, 18-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Φιλίππου 82
Ταχ. Κωδ. : 691 32 Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 2531354219
Fax : 2531354206
e-mail : dianaptixis@pamth.gov.gr

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011 όπως ισχύ)

- Σχετ.:** α) Η από 2-10-2019 Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης
β) Η υπ' αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.836/2707/19/26-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΑΦ7ΛΒ-ΛΞΞ) Απόφαση επιβολής προστίμου
γ) Η υπ' αριθ. Γ/ΕΞ/1971-1/17-10-2020 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι παρακάτω υπάλληλοι :

- 1) **Παντελής Δελίδης**, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Βαθμό Α', Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
- 2) **Παναγιώτης Ψάλτης**, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Α', Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3982/2011, Ν.4442/2016, όπως ισχύουν και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 18-08-2020 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ

Είδος εγκατάστασης: α) συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος
β) συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος
γ) συγκρότημα θραύσης, επεξεργασίας & διαλογής αδρανών υλικών

Διεύθυνση : Θέση "Κλειστή Πηγή" οικισμού Φωλέας Δήμου Ιάσμου

Όχληση : ΜΕΣΗ

Άδειες λειτουργίας :

α) ΔΙΒΜ/Φ14.800/842/18-11-2002, απεριόριστης διάρκειας

β) ΔΙΒΜ/Φ14.781/841/18-11-2002, απεριόριστης διάρκειας

γ) ΔΙΒΜ/Φ14.836/485/18-12-2003, απεριόριστης διάρκειας

Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : A2

Α.Ε.Π.Ο. 1571/18-3-2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και η αποκατάσταση των ελλείψεων που αναφέρονται στην (β) σχετική Απόφαση και στην (α) σχετική έκθεση ελέγχου - επιθεώρησης.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις που αναφέρονται στην από 2-10-2019 έκθεση ελέγχου και συγκεκριμένα:

α) Η περιμετρική δεντροφύτευση ενισχύθηκε στη νότια πλευρά με φύτευση νέων δενδρυλλίων.

β) Εγκαταστάθηκε σύστημα υδρονέφωσης στις μεταφορικές ταινίες του σπαστήρα για τον περιορισμό της σκόνης (αντί της κάλυψης των μεταφορικών ταινιών).

γ) Υπήρχε όχημα διαβροχής και οι διάδρομοι κίνησης οχημάτων είχαν υγρασία ώστε να μην παράγεται σκόνη από την κίνηση οχημάτων.

δ) Στο λέβητα μαζούτ του συγκροτήματος ασφαλτομίγματος υπήρχε βιβλίο καταγραφής καυσαερίων συμπληρωμένο καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός για τη μέτρηση των καυσαερίων.

Η μονάδα βρισκόταν σε παραγωγική λειτουργία και δεν υπήρχε παραγωγή σκόνης.

2) Έχει προσκομιστεί το υπ' αριθ. 4189Γ.Φ.Α.681/24-10-2019 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της μονάδας, ισχύος έως την 24-10-2027.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης



2. Παναγιώτης Ψάλτης

